

# Wiertła-uchwyty szybkomocujące

Szybsza wymiana wiertel,  
krótsze przestoje maszyny



**Na centrach obróbczych CNC czy urządzeniach wiercących przelotowych wymiana wiertel jest z reguły czynnością pracochłonną. Wynikające z tego przestoje prowadzą do ograniczenia zdolności i przepustowości produkcji.**

Zastosowanie uchwytyw szybkomocujących znacznie wpływa na skrócenie czasu przestoju maszyny. Wiertła można wymieniać bezpośrednio na maszynie, szybko, łatwo i bez dodatkowych narzędzi. Wysoka dokładność bicia promieniowego umożliwia dodatkowo perfekcyjne wiercenie.


## ZALETY

- Szybsza wymiana wiertel bez dodatkowych narzędzi
- Krótsze przestoje
- Idealna jakość wiercenia

## W SKRÓCIE

- Do mocowania wiertel z chwytem 10 mm
- Do wszystkich powszechnie stosowanych maszynowych systemów mocowania





## Korzyści dzięki...



### WYDAJNOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

#### Szybka i łatwa wymiana wiertel

- Krótsze przestoje dzięki szybkiej i łatwej wymianie wiertel
- Wydajniejsze wykorzystanie maszyn dzięki krótszym przestojom



### JAKOŚĆ

#### Dokładne wiercenie w doskonałej jakości

- Perfekcyjne wiercenie dzięki wysokiej dokładności bicia promieniowego



### NIEZAWODNOŚĆ

#### Świetne wyniki

- Funkcjonalność i trwałość systemu sprawdzona i zagwarantowana

Wiertła-uchwyty  
szybkomocujące:  
Wiercenie zamiast  
wymiany!

